

## INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

PL

**Produkt:** Męskie, damskie spodnie, bluzka, fartuch, spodnie  
**Material:** 64% poliester, 33% bawełna, 3% elastan (Spandex) – 260 g/m<sup>2</sup>  
62% bawełna, 35% poliester, 3% elastan – 195 g/m<sup>2</sup>

### Dokumenty towarzyszące:

- Rozporządzenie (UE) 2016/425.
- EN ISO 13688:2013 - Odzież ochronna - wymagania ogólne.

**Użycie:** spełniają wymagania ogólne EN ISO 13688 i cel użycia jako ochrona użytkownika przed pyłem, zabrudzeniem oraz powierzchniowymi wpływami mechanicznymi, bez zapewnienia wyższego poziomu zabezpieczenia – środek ochrony indywidualnej o konstrukcji prostej. Konieczne jest również unikanie nadmiernego uszkodzenia mechanicznego (rozerwanie, urwanie, itp.).

**Ostrzeżenie dla użytkownika:** w wypadku konsekwentnego przestrzegania określonego celu użycia nie powstaje ryzyko mogące zagrażać zdrowiu użytkownika (wyrobów nie wolno stosować w warunkach wymagających innego rodzaju funkcji ochronnych, np. ochrona przed wpływami ciepła, ryzykiem chemicznym, zaczepienie przez ruchome części urządzeń, itp.). Mocno zabrudzony, rozdarty lub w inny sposób uszkodzony element odzieży nie stanowi ochrony i należy go naprawić lub zamienić. Oczekiwana trwałość 2 lata.

Umyć przed pierwszym użyciem.

**Wielkość:** oznakowano piktogramem z kodem wielkości.



**Znakowanie:** etykieta naszywana z oznakowaniem producenta, wielkości, składu materiału oraz znaków pielęgnacji wg EN ISO 3758:2012.

Wszelkie produkty posiadają znak CE.

**Składowanie:** w pomieszczeniach suchych, ciemnych z odpowiednią wentylacją przy temp. 10-30 °C.

**Pakowanie, transport:** w opakowaniach zamkniętych, przezroczystych PE.

**Likwidacja:** produkt zlikwidować zgodnie z ustawą o odpadach.



### Konserwacja:

pranie ręczne i w pralce, zwykłe oddziaływanie mechaniczne, płukanie i wirowanie przy temp. maks. 60 °C, nie wybielać, nie wolno suszyć w suszarce, prasować przy temp. do 110 °C, nie czyścić chemicznie.

Podczas konserwacji należy postępować zgodnie z piktogramami i wskazówkami na etykietach ubrań.

### Wzór etykiety na ubraniach:

Nazwa produktu  
Kategoria, znak CE – zgodność z Rozporządzeniem UE  
Skład materiału  
Symbol pielęgnacji  
Wielkość, piktogram wielkości  
3 (2) wymiary wielkości  
Ostrzeżenie nakazujące zapoznanie się z instrukcją użytkowania  
Numer lot  
Oznakowanie producenta

<b>EDWARD</b>	
1020 100 100 46	
CAT: 1	<b>CE</b>
64% polyester 33% bavlna 3% elastan (Spandex) • 64% poliester 33% bawełna 3% elastan (Spandex) • 64% polyester 33% cotton 3% elastane (Spandex)	
Před prvním použitím vyperte - Před prvním použitím vyperte - Wash before first use - Umyć przed pierwszym użyciem	
I.: 182 cm II.: 76 - 80 cm	
BARCODE for 1 pc	
WU ZA/2019/287  Poděbradská 260/59 Hloubětín, 198 00 Praha 9 Czech Republic	

Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty do pobrania“.

**Producent:** **Adres do kontaktu:** Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.