

Шпівня	HR0	Стійкість до контактвого тепла
	FO	Стійкість до паливих мастил – мастела та нугелюдин
	FG	Утримання на столді
* Треба вибрати один із трьох варіантів		
Промочення та абсорбція води (WPA, S2, S3, S3L, S3S) стосується лише матеріалу вперу і не гарантує повної водонепроникності всього втулки.		
Гібридні втулки позначаються «SBL»		

КАТЕГОРІЇ РОБОЧОГО ТА ЗАХИСНОГО ВУТТЯ			
Клас	Вимоги	Категорія ітдано з EN ISO 20345	Категорія ітдано з EN ISO 20347
		Захищено вуття (SB)	Робоче вуття (OB)
І або II	SB або OB	Основні вимоги щодо безпеки	
I	Як SB або OB, плюс Захист ділянки п'яти Антистатичне (A) Політичний енергій в ділянці п'яти (E)	S1	O1
I	Як S1 або O1, плюс Верх, стійкий до проникнення та абсорбції води (WPA)	S2	O2
I	Як S2 або O2, плюс Підошва, стійка до промочення залежно від типу Підошва з протектором	S3 (металева вставка типу P) або S3L (неметалева вставка типу PE) або S3S (неметалева вставка типу PS)	O3 (металева вставка типу P) або O3L (неметалева вставка типу PE) або O3S (неметалева вставка типу PS)
II	Як SB або OB, плюс Захист ділянки п'яти Антистатичне (A) Політичний енергій в ділянці п'яти (E)	S4	O4
II	Як S4 або O4, плюс Підошва, стійка до промочення залежно від типу Підошва з протектором	S5 (металева вставка типу P) або S5L (неметалева вставка типу PE) або S5S (неметалева вставка типу PS)	O5 (металева вставка типу P) або O5L (неметалева вставка типу PE) або O5S (неметалева вставка типу PS)
I	Як S2 або O2, плюс Стійкість усього вуття до впливу води (WV)	S6	O6
I	Як S3 або O3, плюс Стійкість усього вуття до впливу води (WV)	S7 (металева вставка типу P) або S7L (неметалева вставка типу PE) або S7S (неметалева вставка типу PS)	O7 (металева вставка типу P) або O7L (неметалева вставка типу PE) або O7S (неметалева вставка типу PS)

Клас I. Вуття, виготовлені з шкіри та інших матеріалів, за винятком суцільношовного або суцільношовного вуття.
Клас II. Вуття суцільношовного (гобо) формату як цілі, у т. ч. суцільношовне (гобо) вироби/вироби не цілі).
Основна умова до стійкості до ковзання на керамічній плитці з гарпунчастим швом (S1-S7) – без сльозивої.
Додаткова умова до стійкості до ковзання на керамічній плитці з гладким швом – символ SR.
Якщо вуття не пройшли випробування на стійкість до ковзання (випарквід, спеціальне вуття з шипами, металевими наслідками шипів), вони позначаються символом «S».

Догляд. До і після використання, будь-яка, порвати вуття, наприклад настільки і чистістю підлоги, пошкоджено вуття вилучити і виринути. Вуття з шкарпетками, заповнені піском, забруднені шкарпетками, шкарпетками, шкарпетками, шкарпетками і шкарпетками безбарвним засобом, призначеним для оброблення та просочення матеріалу верху. Вуття з ворсової шкарпетки та текстилю: забруднення видаляти гумовою шпатель та засобом, призначеним для ворсової шкарпетки та текстилю. Якщо обробити ворсову шкарпетку відповідним способом для просочення, це підвищує вологостійкість. Ніколи не замиряти ці матеріали кремом! Рішувати вуття чистою водою, шкарпетками засобом для очищення та м'якою шпателью. Ніколи не використовуйте такі речовини, як спирт, розчинники, бензин чи будь-які інші хімічні речовини. Завжди втулки, складаючи його на суцільно швом за кімнатної температури. У зимовий час, шкарпетки шкарпетки, втулки після пилути всадити розпирити – вони зберігають форму втулки. Якщо вуття потрапили вода або звоклалися внутрішня частина через вологу ніг, сушити вуття повільно за температури не більше ніж 30 °C. Температура понад 50 °C втулки пошкодують, тому не сушити його на жаровні теплі або в безповітряній суцільності від нього. Перед сушінням вилучити у втулки розпирити або замочити його гарячим паром і в процесі сушіння вологий шкарпетки декілька разів змінити. Вуття перед першим використанням просочити і обробити відповідними засобами для догляду, а подальшому регулярно обробляти кремом, призначеним для шкарпетки.

Зберігання, перевезення: В оригінальному пакуванні, в чистому, сухому і вентиляційному середовищі, уникати впливу вологи, забруднення, цилі або інших факторів, що знижують рівень захисту. Ніколи не зберігати вуття під важкими предметами або в контакті з гострими предметами. Для використання використовуйте відповідну захисну пару, наприклад, оригінальну шкарпетку. У разі зберігання в нормальних умовах (температура та відносна вологість) термін придатності становить звичайні 4 роки.

Носіння втулки, строк служби: Це вуття виготовлено з високоякісних матеріалів, проте внаслідок зносу на робочому місці і зношування шкарпетки шкарпетки встановлюються втривати. Носіння не може перевищувати дити значення струму електричності в процесі використання. На строк придатності може впливати багато чинників, наприклад УФ-випромювання, тепло, тепло, вода, сіль та інші. У разі повільного заміщення частини втулки, або ділянки чи верхньої частини використовуйте нову пару.

Гарантія: Гарантія поширюється на виробничі дефекти або шкарпетки розробки з договірною купівлі-продажу. Гарантія не поширюється на зміни властивостей втулки, що виникли з часом внаслідок зношування, чи природні зміни властивостей матеріалу, а також на дефекти і недоліки, що виникли через недотримання правил і принципів використання втулки і догляду за ним. Неправильно вибраний тип, розмір, шкарпетка і форма втулки не можуть бути підставою для подальшої гарантії.

Утримання відповідно до чинного законодавства:
Стійкість до ковзання: Взяти до відома, що ступінь захисту від ковзання визначається типом втулки, типом підлогової плитки і забрудненням. Ваше вуття не зможе не захистити або захист буде значно знижено під час ковзання на сухих сльозивій підлозі (наприклад, забрудненій килимовою або м'якою підлогою). За таких обставин слідим рішенням наслідок сльозивої шкарпетки, або його нетяжке усунювання. Крім того, заміна складової або брудною шкарпеткою може засилити протектори вашого втулки різними забрудненнями, такими як бруди або трави. Забруднення, що впливають на забруднення підлоги, шкарпетки, пошкодження, руйнування під впливом деяких забруднень доклада або перевантаження струму служби можуть істотно впливати на стійкість до ковзання.
Стійкість до промочування: Якщо втулка забезпечена вставкою для захисту від промочування, просимо вижити до відома, що стійкість втулки до промочування шкарпетки в лабораторії з використанням стандартних шкарпеток. Шкарпетки меншого діаметру та інші статичні або динамічні навантаження підвищують ризик промочування. За таких обставин треба завжди доглядати додатково шкарпетки заклад. Зверніть увагу на основні типи вставок, стійких до промочування. Підстава про вставку з металевих і нематеріальних матеріалів, які треба вибрати на підставі оцінки ризику, пов'язаного з роботою. Ці типи забезпечують захист від ризику промочування, але не повністю і ніх не має додатковий парості або водонепроникності, зокрема:
• Металевий тип (наприклад, S1P, S3): На нього менше впливає форма гострого предмета/небезпеки (наприклад, діаметр, геометрія, гострота), але через нездатність виготовлення втулки він може не покрити всю нижню частину стопи.
• Неметалевий тип (PS або PL, або категорії, наприклад, S1PS, S3L): Може бути легшим, гнучкішим і забезпечувати більшу парості, але стійкість до промочування може знизитися залежно від форми гострого предмета/небезпеки (гобо, діаметр, геометрія, гострота). З огляду на безпеку захисту доступні два типи. Тип PS може забезпечити крайній захист від предмета невисокого діаметру порівняно з типом PL.

ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ – НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ДІЛЕКТРИЧНЕ ВУТТЯ ЗГЦЮ З EN 50321-1:2018. ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО АНТИСТАТИЧНОГО ВУТТЯ
Антистатичне вуття має використовуватися у випадках, коли потрібно мінімізувати накопичення статичної електрики відповідним електростатичного заряду, щоб уникнути небезпечного зв'язання від шкарпетки, наприклад, горючих речовин і парів, а також вимог на робочому місці, особливо повністю виключити ризик ураження електричним струмом від електрообладнання під напругою. Антистатичне вуття створює опір між стопою та землею, але може не забезпечувати повного захисту. Антистатичне вуття не підходить для роботи в електроустановках під напругою. Електричний опір антистатичного вуття може значно змінюватися внаслідок втрату, забруднення або впливу вологості. Це вуття може не виконувати свої функції в разі використання у вологому середовищі. Втулки класу I може поглинати вологу і стати електропровідною у вологому та мокрому середовищі. Втулки класу II стійкі до вологи та мокрому середовищі і має використовуватися, якщо існують ризик виникнення таких умов.
Якщо втулки носять в умовах, коли відбувається забруднення матеріалу піском, верстувачі повинні бути м'якою переріяти антистатичні властивості втулки перед вимогою у необхідному зносу.
У приміщеннях, де використовуються антистатичне вуття, опір підлоги має бути таким, щоб захисна функція втулки не порушувалася. Рекомендується використовувати антистатичні шкарпетки.
Тому треба подбати про те, щоб втулки користувача в поєднанні з навколишніми умовами було здатне виконувати функцію розсіювання електростатичного заряду і забезпечувало захист управління усього струму служби. Рекомендується запровадити вилучати парості електричного опору і провонати П. часті з постійними випробуваннями.

ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ЧАСТКОВО ЕЛЕКТРОПРОВІДНОГО ВУТТЯ
Частково електропровідне вуття має використовуватися в тих випадках, коли потрібно мінімізувати електростатичний заряд протягом найкоротшого часу, наприклад, під час роботи з вибухонебезпечними речовинами. Частково електропровідне вуття не має використовуватися, якщо не виключено повністю ризик ураження електричним струмом від електрообладнання або компонентів, що перебувають під значною або постійною напругою. Щоб забезпечити часткову електропровідність, для нового втулки встановлюють між електричного опору 100 Ом.
У процесі використання електричний опір втулки з електропровідного матеріалу може значно змінитися внаслідок втрату та забруднення, тому потрібно стежити за тим, щоб зробиш вимогою потрібні функції відведення електростатичного заряду протягом усього строку служби. Тому бажано, щоб користувач проводив у разі потреби власне тестування електричного опору з постійним інтервалом. Це випробування та інші випробування, передані нижче, мають стати важливою частиною програми профілактики виробничого травматизму.
Якщо умови носіння втулки такі, що матеріал підлоги забруднюється речовинами, які можуть збільшити електричний опір втулки, користувач повинні завжди перевірити електричні властивості втулки перед вимогою у необхідному зносу.
Рекомендується використовувати шкарпетки, що розсіюють електричний заряд. В умовах, де використовуються частково електропровідне вуття, опір підлоги має бути таким, щоб не порушувалася захисна функція втулки.
Між наголою устаткою втулки і стопою користувача не повинно бути жодних гальмованих компонентів. Якщо між наголою устаткою втулки і стопою користувача повинні бути-во властивості (гобо, підкладкою, устаткою, шкарпеткою), треба перевірити електричні властивості комбінованій втулки/вкладки.
Шкарпетковий устаткою: Якщо шкарпетки втулки містять складну устатку, виробування (виробничої чи захисної властивості) проводилася з цією устаткою, вкладаю у втулки. Втулки можна використовувати лише з цією устаткою. Можливі зміни лише порівнянню устаткою, що постачається виробником оригінального втулки або виробником устатки, які з отримуваними бешими (робочими) втулками будуть повністю відповідати вимогою стандарту. Для втулки, що постачається без вкладки устаткою, виробування проводилася без цієї устатки. Можна використовувати лише устатки, які в комбінації з цим захисним (робочим) втулками задовольняють вимогою відповідного стандарту.